


Стол

(Изд. 94 Набор мебели МДК 4.14)



Инструкция по сборке

1. Стол поставляется в разобранном виде. Детали и фурнитура упакованы в пакеты. Пакеты транспортировать и хранить горизонтально.
2. Возможна замена фурнитуры и комплектующих по наличию на предприятии.
3. Предприятие оставляет за собой право в изменение в конструкции, лицевой фурнитуры и место ее положения в соответствии с художественным решением.
4. Допустимая нагрузка на ящик не более 5 кг.
5. Перед сборкой необходимо:
 - ознакомится с инструкцией по сборке;
 - определить расположение деталей в изделиях в соответствии со схемой сборки и их наличие;
 - проверить наличие необходимой фурнитуры;
 - подготовить необходимый инструмент (молоток, отвертка, ключ для евровинта).
6. Сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения фасадных (передних) кромок и загрязнения мебели.
7. Изображение изделия в каталоге, в том числе цвет, рисунок на мебели и другие элементы, могут незначительно отличаться от изделий в продаже.

Порядок сборки изделия

1. Собрать каркас стола по схеме сборки с помощью евровинтов (рис.1) и стяжек эксцентриковых (рис. 2), предварительно установив фурнитуру (роликовые направляющие -поз.74 (саморез 3,5x16), пластмассовые опоры-наконечники-поз.59 (шуруп 3x20)).
2. Проверить размеры каркасов по диагоналям – они должны быть равны.
3. Закрепить задние стенки из ДВП гвоздями Ø1,2x20 по периметру с шагом 100мм. и по углам шурупами Ø3x20.
4. Собрать ящики в прилагаемой последовательности (рис.3).

Фурнитура, прилагающаяся к изделию для самостоятельной установки

| | | |
|--|---|---|
| 25 (7x50) Евровинт | 26 Стяжка эксцентриковая | 60 Шуруп $\varnothing 3 \times 20$ |
|  |  |  |


| | | |
|--|---|---|
| 45 Саморез $\varnothing 3,5 \times 16$ PZ | 74 Направляющая роликовая | 28 Гвоздь $\varnothing 1,2 \times 20$ |
|  |  |  |

Схема соединения евровинтом
(поз.25)




Схема соединения стяжкой
эксцентриковой (поз.26)




Рис.1

Рис.2

Схема сборки ящиков

1. Соединить заднюю и боковые стены евровинтами.
 2. Присоединить каркас к передней стенке ящика (фасаду) и закрепить стяжкой эксцентриковой.
 3. Проверить ящик по диагоналям (они должны быть равны).
 4. Вставить в прорезь на передней стенке ящика дно из ДВП, закрепить дно гвоздями Ø1,2x20 с шагом 100мм.
 5. К торцам боковых стенок закрепить саморезами Ø3,5x16 планки роликовых направляющих.
 6. На вертикальные стенки по сверлениям закрепить планки роликовых направляющих саморезами Ø3,5x16.
- При креплении направляющих саморезы сначала наживлять, потом заворачивать окончательно.




Рис.3

Схема сборки стола




Рис.4

Состав пакетов

| № п/п | Наименование детали | Размеры, мм. | Кол. Шт. | № Поз. | Примеч. |
|-----------------|------------------------------|--------------|-------------|-----------|---------|
| Пакет №1 | | | | | |
| 1 | Стенка вертикальная (левая) | 713x515 | 1 | 1 | |
| 2 | Стенка вертикальная (правая) | 713x515 | 1 | 1.1 | |
| 3 | Перегородка | 108x495 | 1 | 2 | |
| 4 | Стенка горизонтальная | 1068x495 | 1 | 3 | |
| 5 | Планка задняя | 1100x65 | 1 | 4 | |
| 6 | Стенка задняя | 1068x220 | 1 | 4.1 | |
| 7 | Стенка ящика передняя | 626x130 | 1 | 5 | |
| 8 | Стенка ящика боковая | 400x84 | 2 | 6 | |
| 9 | Стенка ящика задняя | 556x84 | 1 | 7 | |
| 10 | Стенка горизонт. (крышка) | 1102x520 | 1 | 8 | |
| 11 | Дно ящика | 584x405x3,2 | 1 | 9 | ДВП |
| 12 | Стенка задняя | 1096x136x3,2 | 1 | 10 | ДВП |
| 13 | Упаковка с фурнитурой | | 1 | | |

Состав упаковки с фурнитурой и метизами

| № | Наименование | Кол. шт | № поз. |
|----|---------------------------------|---------|-----------|
| 1 | Евровинт 7x50 | 16 | 25 |
| 2 | Заглушка для евровинта | 16 | |
| 3 | Стяжка эксцентриковая | 8 | 26 |
| 4 | Заглушка к стяжке | 8 | |
| 5 | Направляющая роликовая L=400 | 1 | 74 |
| 6 | Опора-наконечник | 4 | 59 |
| 7 | Гвоздь Ø1,2x20 | 12 | 28 |
| 8 | Шуруп Ø3x20 | 12 | 60 |
| 9 | Саморез Ø3,5x16PZ | 12 | 45 |
| 10 | Ключ для евровинта | 1 | |

Правила ухода и эксплуатации

Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых помещениях с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью от 45 до 70%. Не рекомендуется ставить мебель ближе 0,5 м. от источников тепла. Следует оберегать ее от повреждения острыми предметами, от попадания воды и растворителей. Недопустимо попадание воды в места стыков деталей.

Периодически рекомендуется протирать поверхность изделий сухой мягкой тканью.

В процессе эксплуатации изделия возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо периодически затягивать ослабленные болтовые и винтовые соединения, а также эксцентриковые стяжки.

Производитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ16371-93 при соблюдении покупателем условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации ее в течение 24 месяцев со дня продажи.