


Кровать 1-сп. (Изд. 138 МК 4.13; МК 4.14) (матрац 1900х900)*



Инструкция по сборке

1. Кровать поставляется в разобранном виде. Детали и фурнитура упакованы в пакеты. Пакеты транспортировать и хранить горизонтально.
2. Возможна замена фурнитуры и комплектующих по наличию на предприятии.
3. Предприятие оставляет за собой право в изменение в конструкции, лицевой фурнитуры и место ее положения в соответствии с художественным решением.
4. Перед сборкой необходимо:
 - ознакомится с инструкцией по сборке;
 - определить расположение деталей в изделиях в соответствии со схемой сборки и их наличие;
 - проверить наличие необходимой фурнитуры;
 - подготовить необходимый инструмент (молоток, отвертка, ключ для евровинта).
5. Сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения фасадных (передних) кромок и загрязнения мебели.
6. Изображение изделия в каталоге, в том числе цвет, рисунок на мебели и другие элементы, могут незначительно отличаться от изделий в продаже.

Фурнитура, прилагающаяся к изделию для самостоятельной установки

25 Евровинт	90 Уголок крепежный	39.1 Винт М6х12	29 Саморез Ø3,5х16	60 Шуруп Ø3х20

Ключ для евровинта	55 Винт М6х25	55.1 Винт М6х40	69 Стяжка межсекционная	30 Саморез Ø4,2х16 с прессшайбой	59 Опора наконечник

Схема сборки кровати

ламеледержатели




Рис.1




Рис.2

Состав пакетов

№ п/п	Наименование детали	Размеры, мм.	Кол шт.	№ поз.	Примеч.
Пакет №1					
1	Спинка головная с мягким элементом	942x693	1	1	
Пакет №2					
1	Спинка ножная	942x352	1	2	
2	Стенка вертикальная задняя	592x210	1	7	
3	Колесо	Ø300	4	8	
4	Дверь	512x209	2	9	
Пакет №3					
1	Царга продольная (лев; прав)	1909x401	2	3	
2	Планка продольная боковая	1907x84	2	4	
3	Планка продольная средняя	1909x90	1	5	
4	Стенка вертикальная	247x190	3	6	
8	Упаковка с фурнитурой		1		
Пакет №4					
1	Крыло	464x209	4	10	2лев;2пр
2	Бампер	974x80	1	11	
3	Фара	220x100	2	12	1лев;1пр
Пакет №5					
1	Ламели настила		1к-т		
Выдаётся отдельно					
1	Матрац*	1900x900	1		

*-в комплект изделия не входит, поставляется по заявке покупателя за отдельную плату.

Состав упаковки с фурнитурой и метизами

№ п/п	Наименование детали	Кол. шт.	№ поз.
1	Евровинт	6	25
2	Заглушка евроинта	4	
3	Уголок крепежный	4	90
4	Винт М6х12	16	39.1
5	Винт М6х25	28	55
6	Винт М6х40	8	55.1
7	Опора-наконечник	7	59
8	Шуруп Ø3х20	14	60
9	Саморез Ø3,5х16	16	29
10	Саморез Ø4,2х16	34	30
11	Стяжка межсекционная	6	69
12	Ключ для евровинта	1	

Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых помещениях с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью от 45 до 70%. Не рекомендуется ставить мебель ближе 0,5 м. от источников тепла. Следует оберегать ее от повреждения острыми предметами, от попадания воды и растворителей. Недопустимо попадание воды в места стыков деталей.

Периодически рекомендуется протирать поверхность изделий сухой мягкой тканью.

В процессе эксплуатации изделия возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо периодически затягивать ослабленные болтовые и винтовые соединения, а также эксцентриковые стяжки.

Допустимая нагрузка на одно спальное место кровати не более 90 кг.